



**HOCHSCHULE RUHR WEST**  
**UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES**  
**INSTITUT INFORMATIK**

**Internal Report 18-01**  
**2. Auflage**

**KEFIR**

**ENTWICKLUNG EINES (TEIL-)AUTOMATISIERTEN ERFASSUNGS- UND AUS-  
WERTEMODULS ZUR IDENTIFIKATION VON FEHLERN IN INNENSTRUKTUR  
DER ROTORBLÄTTER VON WINDKRAFTANLAGEN**

Christoph Nieß, Daniel Schwahlen, Martin Reimann, Uwe Handmann  
Hochschule Ruhr West

Volker Thelen, Peter Maldaner, Jens Fey  
iQbis consulting GmbH

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Abbildungsverzeichnis.....	5
Tabellenverzeichnis.....	6
Abkürzungsverzeichnis.....	7
1 Einleitung .....	8
2 Grundlagen.....	9
2.1 Aktive/Passive Thermographie .....	9
2.2 Aufbau von Rotorblättern .....	10
2.3 Schadenstypen .....	11
2.3.1 Weitere Schadenstypen .....	13
3 Stand der Technik.....	15
3.1 Andere Methoden zur Untersuchung von Windkraftanlagen .....	15
3.1.1 Accoustic Emission .....	15
3.1.2 Ultraschall .....	15
3.2 Untersuchungen mit Thermographie.....	15
3.2.1 Untersuchung der Luftströmung.....	15
3.2.2 Thermoelastic Stress Analysis .....	16
4 Ziele.....	17
4.1 Grundlegende Erkenntnisse.....	17
4.2 Verfahrensentwicklung .....	18
4.3 Anforderungen an das Verfahrens.....	19
4.4 Prüfung der Zuverlässigkeit des Verfahrens .....	20
4.5 Verbesserung der durch das Verfahren gewonnenen Daten .....	20
5 Laborsetup .....	21
5.1 HRW Rotorblätter .....	21
5.1.1 HRW 00.....	21
5.1.2 HRW01 .....	24
5.2 Erste Version des Versuchsaufbaus .....	25
5.3 Zweite Version des Versuchsaufbaus.....	26
6 Ergebnisse der Vorversuche.....	27
7 Spezifikation des Verfahrens.....	31
7.1 Wahl des Sensors .....	31

7.1.1	FLIR T1030sc.....	31
7.1.2	FLIR A655sc .....	31
7.1.3	FLIR T640sc.....	31
7.1.4	FLIR T365 .....	32
7.1.5	Optris Pi 450.....	32
7.1.6	Gobi 640 Gige.....	32
7.1.7	FLIR A6700sc .....	33
7.1.8	Varioscan 3021 (Infratec).....	33
7.1.9	FLIR Vue Pro 640 .....	33
7.1.10	Auswertung.....	33
7.2	Eignung verschiedener Wellenlängenbereiche.....	34
7.2.1	Fragestellung.....	34
7.2.2	Resultate .....	34
7.3	Einfluss des Betrachtungswinkels der Kamera.....	35
7.3.1	Fragestellung.....	35
7.3.2	Bedingungen .....	36
7.3.3	Durchführung .....	36
7.3.4	Resultate .....	36
7.4	Generierung des Wärmeflusses.....	38
7.5	Einflüsse durch Umgebungsschwankungen.....	38
7.5.1	Luftfeuchtigkeit .....	38
7.5.2	Kondensation an der Oberfläche .....	39
8	Kontrast- und Detailverbesserung .....	42
8.1	Histogramm-Spreizung und Histogramm-Ausgleich.....	42
8.2	Lokale Kontrastnormalisierung .....	43
8.3	Lokale Laplace-Filter.....	44
8.4	Zeitkonstantendarstellung .....	45
9	(teil-)automatisches Verfahren zur Erfassung und Auswertung.....	47
9.1	Verfahrensablauf.....	47
9.2	Erfassungsplattform .....	47
9.3	Mobile Datenerfassung.....	48
9.4	Auswertung im Kompetenzzentrum .....	49
9.4.1	Automatische Vorverarbeitung.....	50
9.4.2	Stitching.....	51
9.4.3	Bildanalyse .....	51

---

9.4.4	Verortung der Einzelbilder .....	52
9.4.5	Generierung des Prüfberichts .....	52
10	Zusammenfassung Ausblick .....	53
10.1	Weitere Tests .....	53
10.2	Bildverbesserung mit Filtern auf Basis bilateraler Operatoren .....	53
10.2.1	Bilaterale Lokale Normalisierung .....	53
10.2.2	Bilaterale Bildpyramiden .....	53
10.3	Räumlich-Zeitliches Zusammenfügen von Einzelbildern .....	53
10.3.1	Entfernung des Hintergrundes .....	54
10.3.2	Feature-Extraktion .....	54
10.3.3	Stitching .....	54
10.4	Zeitbasierte Auswertung der Messdaten .....	54
10.5	Automatisierte Schadensklassifizierung .....	55
	Literaturverzeichnis .....	56

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kastenholm [3] .....	10
Abbildung 2: Zwei Holmträger .....	11
Abbildung 3: Schaden außen vom Hauptholm [3] .....	12
Abbildung 4: unsichtbarer Schaden im Hauptholm [3] .....	12
Abbildung 5: Schadensübersicht [3] .....	13
Abbildung 6: Ablauf der Verfahrensentwicklung .....	18
Abbildung 7: Position des Teilstückes .....	21
Abbildung 8: Teilstück .....	21
Abbildung 9: Innerer Aufbau .....	21
Abbildung 10: beschädigte Klebestelle .....	22
Abbildung 11: Abdichtung unter dem Flügelstück .....	22
Abbildung 12: Abdichtung auf dem Flügelstück .....	22
Abbildung 13: Verschraubung .....	22
Abbildung 14: Aluminiumstück .....	23
Abbildung 15: Gießkanne im Flügel .....	23
Abbildung 16: Position des Teilstückes .....	24
Abbildung 17: Schadenstypen 2 und 7 .....	24
Abbildung 18: HRW01; blau: Typ 10 Schaden; orange: unsaubere Verklebung an der leading edge .....	24
Abbildung 19: Wasserausfluss .....	25
Abbildung 20: Labor Setup Skizze .....	25
Abbildung 21: Labor setup Foto .....	26
Abbildung 22: Modell des Versuchsaufbaus .....	26
Abbildung 23: tiefer liegende Strukturen in einem Rotorblatt .....	27
Abbildung 24: Oberflächlichen Strukturen eines Rotorblattes .....	27
Abbildung 25: Flügel nach hohem Wärmefluss .....	28
Abbildung 26: Flügel nach geringem Wärmefluss .....	28
Abbildung 27: HRW00 mit der Sonne erhitzt .....	29
Abbildung 28: HRW01 mit der Sonne erhitzt .....	29
Abbildung 29: Reflektionen der IR-Lampen im Labortest .....	30
Abbildung 30: Standardaufbau Aufnahme mit der Langwellenkamera .....	34
Abbildung 31: Standardaufbau Aufbau mit der Mittelwellenkamera .....	35
Abbildung 32: Outdoor Test Aufnahme mit der Langwellenkamera .....	35
Abbildung 33: Outdoor Test Aufnahme mit der Mittelwellenkamera .....	35
Abbildung 34: Skizze Kamerawinkelexperiment .....	36
Abbildung 35: IR- Aufnahme mit einem Betrachtungswinkel von 60° .....	37
Abbildung 36: Perspektivenentzerrung 60° .....	37
Abbildung 37: Aufnahme bei 0° .....	37
Abbildung 38: Temperatur über die Zeit (A655) .....	39
Abbildung 39: Temperatur über die Zeit (A6753) .....	39
Abbildung 40: Zeitpunkt t1 - Kurz nach dem bestäuben .....	40
Abbildung 41: Zeitpunkt t2 .....	40

Abbildung 42: Zeitpunkt t3 – Einige Minuten nach Start des Abkühlvorganges.....	40
Abbildung 43: Nach Histogramm-Spreizung .....	42
Abbildung 44: ohne Histogramm-Spreizung .....	42
Abbildung 45: Aufnahme „Straelen Aufheizen“ .....	43
Abbildung 46: Aufnahme „Straelen Aufheizen“ lokal normalisiert mit $\sigma_1=15$ und $\sigma_2=45$ .....	43
Abbildung 47: Aufnahme (Straelen Aufheizen).....	44
Abbildung 48: Lokaler Laplace-Filter mit $\sigma=0.4$ und $\alpha=0.2$ .....	44
Abbildung 49: Zeitpunkt t1 .....	45
Abbildung 50: Zeitpunkt t2 .....	45
Abbildung 51: Zeitpunkt t3 .....	45
Abbildung 52: Zeitkonstantenbild .....	45
Abbildung 53: Zeitkonstantenbild lokal normalisiert, mit deutlich erkennbarem Haloeffekt links und rechts von Kanten.....	46
Abbildung 54: Zeitkonstantenbild nach Anwendung des lokalen Laplace-Filters, ohne erkennbare Haloeffekte.....	46
Abbildung 55: Verfahren zur Inspektion von Rotorblättern an Windkraftanlagen ..	47
Abbildung 56: UAV mit Messgeräten und Datenübertragungstechnik im Einsatz .	48
Abbildung 57: Screenshot der elektronischen Checkliste .....	48
Abbildung 58: Start des UAV .....	49
Abbildung 59: Automatische Vorverarbeitung von infraroten und visuellen Bildern.....	50
Abbildung 60: Stitching von infraroten Bildern .....	51
Abbildung 61: Kommentierung eines Details in einer Infrarotaufnahme .....	51
Abbildung 62: Verortung eines Einzelbilds einer zusammengesetzten Infrarotaufnahme.....	52
Abbildung 63: Beispielseiten aus einem Prüfbericht.....	52

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Sichtbarkeit von verschiedenen Strukturen zu unterschiedlichen Erwärmungszeiträumen .....	28
--	----

## **Abkürzungsverzeichnis**

HRW	Hochschule Ruhr West
BMWi	Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
WKA	Windkraftanlage
TSA	Thermoelastic Stress Analyse
LWIR	Langwelliges Infrarot
MWIR	Mittelwelliges Infrarot

# 1 EINLEITUNG

Das KEFIR-Projekt untersucht die praktische Anwendung von thermographischen Verfahren zur Analyse der strukturellen Integrität von Windkraftrotorblättern. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit der Hochschule Ruhr West (HRW) mit der IQbis Consulting GmbH im Rahmen eines ZIM-Förderprojekts des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).

Hintergrund ist die zunehmende Anzahl von Windkraftanlagen (WKA) und der somit steigende Wartungsaufwand. Um einen reibungslosen Betrieb dieser Anlagen zu gewährleisten, und damit den besonderen Anforderungen an die Verfügbarkeit energieerzeugender Anlagen sicherzustellen, ist ein Bedarf an qualitativ hochwertigen Fehleranalysesystemen für im Betrieb befindlicher WKA von besonderer Bedeutung. Erfahrungsgemäß ist der Zeitaufwand für diese Inspektionen mit aktuellen Mitteln sehr groß und wird üblicherweise mit mehreren Arbeitstagen kalkuliert. Die Reproduzierbarkeit der gewonnenen Daten ist bei den derzeitigen Methoden meist nicht gewährleistet.

Um frühzeitig auf Instabilitäten oder Schäden in den Rotorblättern einer WKA aufmerksam zu werden, ist die Entwicklung eines schnellen und qualitativ hochwertigen Fehleranalysesystems von zentraler Bedeutung. Ein Forschungsschwerpunkt in diesem Zusammenhang ist die Entwicklung von geeigneten bildgebenden und berührungslosen Verfahren, welche bei den Inspektionen eingesetzt werden können. Beispielsweise erlaubt der Einsatz thermographischer Sensoren eine Analyse nicht nur der Rotorblattoberfläche, sondern auch ihrer inneren Struktur. Weiterhin ist aufgrund des schnell wachsenden Marktes bei unbemannten Luftfahrzeugen, wie beispielsweise positionsstabiler Quatrocoptersysteme, eine zusätzliche Möglichkeit gegeben, die Inspektion von Windenergieanlagen mit Hilfe mobiler, kompakter und fliegender Analysesysteme zu unterstützen.

## Gefördert durch:



## Aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages



## 2 GRUNDLAGEN

Jeder Körper strahlt, abhängig von seiner Temperatur, in verschiedener Intensität und Wellenlänge elektromagnetische Strahlung ab. Während bei sehr heißen Körpern diese Strahlung für den Menschen als Licht sichtbar wird (Glühen ab etwa 600°C), ist diese bei den üblicherweise an WKA anzutreffenden Temperaturen für den Menschen nicht sichtbar - die Wellenlänge („Farbe“) des Lichts liegt außerhalb des vom menschlichen Auge aufgenommenen Bereichs.

Der Bau von Kameras für diese Wellenlängenbereiche ist jedoch möglich. Grundsätzlich funktionieren diese wie Kameras für sichtbares Licht, sind jedoch auf die deutlich längeren Wellenlängen angepasst und verfügen daher über Optiken aus Materialien, die für diese Wellenlängen durchlässig sind, und entsprechende Bildsensoren. Hier stehen verschiedene grundsätzliche Sensorprinzipien zur Verfügung, die sich in ihren Eigenschaften für den Anwender unterscheiden.

Grundsätzlich kommen verschiedene Wellenlängenbereiche für den Bau von Wärmebildkameras in Frage. Diese werden üblicherweise in Kurz-, Mittel- und Langwelle unterschieden. Diese Unterteilung ist physikalisch bedingt und ergibt sich aus Wellenlängenbereichen, in denen Luft nicht lichtdurchlässig und eine Beobachtung von Objekten daher nicht sinnvoll möglich ist. Die Auswahl des verwendeten Wellenlängenbereichs ergibt sich dabei aus der Temperatur des zu beobachtenden Objekts, da sich hauptsächlich abgestrahlte Wellenlänge mit dieser Temperatur ändert. Dies ist vergleichbar mit der Glühfarbe von sehr heißen Objekten. Im Einzelfall müssen die Vor- und Nachteile der einzelnen Sensortypen gegeneinander abgewogen werden.

### 2.1 AKTIVE/PASSIVE THERMOGRAPHIE

Thermographie im Allgemeinen liefert Bilder von der Temperaturverteilung auf der Oberfläche eines Körpers. Um an der Oberfläche ein Abbild von inneren Strukturen oder Vorgängen sichtbar zu machen, ist es nötig, einen Wärmefluss zu erzeugen, der von diesen Strukturen oder Vorgängen abhängig ist.

Passive Thermographie nutzt dabei die vorhandenen Wärmequellen, entweder im Objekt oder in seiner vorhandenen Umgebung. Dies ist besonders bei sich selbst erwärmenden Objekten (Abwärme von Motoren, elektrischen Komponenten etc.) ein gangbarer Weg, um mit sehr geringem Aufwand durch reines Beobachten die benötigte Information über das Innere des Objekts oder die Vorgänge darin zu gewinnen.

Ist eine solche Eigenerwärmung nicht gegeben, so kann der benötigte Wärmefluss auch extern erzeugt werden, indem dem Objekt Wärmeenergie zugeführt oder entzogen wird, zum Beispiel im Ofen oder mit entsprechenden Lampen. Die bei der Beobachtung gewonnenen Bilddaten werden je nach Verfahren anschließend direkt ausgewertet oder nach ihrem zeitlichen Verlauf untersucht, um die benötigten Informationen über das Objekt zu gewinnen. Der Aufwand für diese Verfahren ist üblicherweise sehr viel höher als für eine passive Beobachtung.

## 2.2 AUFBAU VON ROTORBLÄTTERN

Der grundlegende Aufbau von Rotorblättern ähnelt, aufgrund der vergleichbaren Anforderungen, dem von Flugzeugtragflächen.

Die global auf das ganze Rotorblatt angreifenden Biege- und Torsionskräfte werden von einer stabilen Holmstruktur aufgenommen. Diese wird üblicherweise zur Aufnahme der Biegekräfte in Form von massiven Holmgurten aus unidirektional laminiertem glas- oder kohlefaserverstärktem Kunststoff ausgeführt. Die zur Aufnahme von Torsionskräften notwendige, geschlossene Kastenform wird entweder als Kastenholm (Abbildung 1), oder als Verbindung eines oder mehrerer trägerförmiger Holme (Abbildung 2) mit der Außenschale ausgeführt.

Die lokal aus der Umströmung entstehenden Kräfte auf die Oberfläche des Rotorblattes werden von der Außenschale aufgenommen, die dazu in eine äußere und eine innere Schale aufgeteilt wird. Der Abstand dieser beiden Schalen wird durch ein Stützmaterial wie Balsaholz oder Wabenplatten festgelegt, so dass die eigentlichen Schalen nur Zug- und Druckkräfte aufnehmen müssen. Als Material für die Schalen kommt dabei üblicherweise glasfaserverstärkter Kunststoff mit gewebten Glasfasermatten zum Einsatz.




Abbildung 1: Kastenholm [3]

In der praktischen Fertigung werden zwei Halbschalen getrennt in offenen Formen aufgebaut, um einen Zugang zum Inneren der Form überhaupt erst zu ermöglichen. Die Holmstruktur wird dabei entweder getrennt aufgebaut und in eine der Halbschalen eingelegt oder als integraler Teil der Halbschalen mit aufgebaut. Anschließend wird auf eine der Halbschalen in den Berührungsbereichen Kleber aufgetragen und die andere Halbschale auf diese aufgesetzt. Dieser Verklebungsvorgang sowie die Auswahl der Trennebenen in den einzelnen Strukturen sind dabei kritisch, da aufgrund der Größenverhältnisse eine Kontrolle des Kleberauftrags wie auch der fertigen Verklebung schwierig ist.




Abbildung 2: Zwei Holmträger

### 2.3 SCHADENSTYPEN

Die Klassifikation von typischen Schäden an Rotorblättern ist nur wenig und lückenhaft dokumentiert.

Soerensen [2, 3] hat verschiedene Schadensarten beschrieben, die Ciang et al [1]. in unterschiedlichen Typenklassen zusammenfassen und ausführen:

**Type 1: Damage formation and growth in the adhesive layer joining skin and main spar flanges (skin/adhesive debonding and/or main spar/adhesive layer debonding);**

**Type 2: Damage formation and growth in the adhesive layer joining the up- and downwind skins along leading and/or trailing edges (adhesive joint failure between skins);**

Die Unterteilung in zwei verschiedene Schadenstypen basierend auf der Position des Schadens im Holmgurt ist dahingehend sinnvoll, dass die Auswirkungen auf die Stabilität unterschiedlich sind. In beiden Fällen weisen sie die gleichen Charakteristiken auf und sind in vergleichbaren Tiefen lokalisiert. Allerdings kann sich die Materialkomposition über dem Schaden unterscheiden (Abbildung 5).

**Type 3: Damage formation and growth at the interface between face and core in sandwich panels in skins and main spar web (sandwich panel face/core debonding);**

**Type 4: Internal damage formation and growth in laminates in skin and/or main spar flanges, under a tensile or compression load (delamination driven by a tensional or a buckling load);**

Die Effekte der Schadenstypen 3 und 4 (Abbildung 3) sind, wie zuvor Typ 1 und 2, vom Erscheinungsbild des Schadens sehr ähnlich, auch wenn sie sich in Ursache und Auswirkung unterscheiden. Es handelt sich hierbei wieder um eine Ablösung von zwei Materialkomponenten. Schäden der Typen 3 und 4 können überall in der Hülle des Flügels auftreten.

**Type 5: Splitting and fracture of separate fibres in laminates of the skin and main spar (fibre failure in tension; laminate failure in compression);**




Abbildung 3: Schaden außen vom Hauptholm [3]




Abbildung 4: unsichtbarer Schaden im Hauptholm [3]

Die Schäden des Typs 5 (Abbildung 4) sind sehr filigran und liegen teilweise in tiefen Schichten in den Verbundmaterialien des Flügels.

**Type 6: Buckling of the skin due to damage formation and growth in the bond between skin and main spar under compressive load (skin/adhesive debonding induced by buckling, a specific type 1 case);**

**Type 7: Formation and growth of cracks in the gel-coat; debonding of the gel-coat from the skin (gel-coat cracking and gel-coat/skin debonding).**

Die letzten beiden Klassen unterschieden sich ihren Ursachen, dem Erscheinungsbild und dem Effekt, welchen sie auf die strukturelle Integrität des Rotorblattes haben. Allerdings sind beide Schadenstypen per Definition in der Lackschicht des Flügels aufzufinden (Abbildung 5).




Abbildung 5: Schadensübersicht [3]

### 2.3.1 WEITERE SCHADENSTYPEN

Durch Gespräche mit Anlagenbetreibern, Ingenieuren und durch Untersuchung von unterschiedlichen Rotorblatttypen konnten weitere Schadensklassen identifiziert werden. Diese wurden in das bestehende System wie folgt eingegliedert:

#### **Type 8: Fluids entrapped inside the rotor blade**

Unterschiedliche Flüssigkeiten können im Rotorblatt eingeschlossen werden. Besonders der Einschluss von Öl, beispielsweise aus der Hydraulik der Rotornabe, kann dabei zu Folgeschäden führen, da die verwendeten Materialien nur begrenzt ölbeständig sind und sich das Öl daher über längere Zeit auch im Laminat ausbreiten kann.

Auch vergleichsweise harmlose Wassereinschlüsse können zu Unwuchten und damit zu Schäden an der Lagerung führen.

#### **Type 9: Absence of material**

Das Fehlen von in der Konstruktion vorgesehenem Material im Rotorblatt wird als Schadenstyp 9 definiert. Dies kann beispielsweise dann auftreten, wenn bei der Verklebung der beiden Halbschalen unsauber gearbeitet wurde.

**Type 10: Foreign material inside the rotor blade**

Das Vorhandensein von in der Konstruktion nicht vorgesehenem Material im Rotorblatt wird als Schadenstyp 10 definiert.

## 3 STAND DER TECHNIK

WKA durchlaufen in vorgegebenen Intervallen einen Wartungszyklus, um die langfristigen Betrieb sicherzustellen. Insbesondere Schäden an den Rotorblättern, herstellungsbedingt oder durch Fremdeinwirkung verursacht, bergen große Risiken für die WKA. Eine Inspektion erfolgt bisher durch Stilllegung der entsprechenden WKA und Abseilen von Industriekletterern von der Nabe nach Zugang über die Gondel. Dabei wird die Oberfläche der Rotorblätter einer Sichtprüfung unterzogen und gegebenenfalls durch Abklopfen auf Schäden der inneren Struktur untersucht. Wird ein Schaden mit diesen einfachen Methoden nicht erkannt kann er bis zum Abbruch des Rotorblattes führen. Eine Langzeitbeobachtung ist aufgrund der subjektiven Ergebnisse schwierig.

### 3.1 ANDERE METHODEN ZUR UNTERSUCHUNG VON WINDKRAFTANLAGEN

Neben der Inspektion durch Industriekletterer gibt es vielversprechende Ansätze von höher technisierten und objektiveren Methoden zur Untersuchung von Schadstellen.

#### 3.1.1 *ACCOUSTIC EMISSION*

Tritt im Rotorblatt ein Schaden auf so erzeugt er ein Geräusch welches von akustischen Sensoren empfangen werden kann. Es konnte gezeigt werden dass auch kleinste Risse im Blatt durch diese Methode erkannt werden können [2]. Theoretisch ist diese Methode eine gute Wahl zur Langzeitüberwachung von Rotorblättern. Da jedoch nur das Entstehen von Schäden erkannt wird, nicht jedoch das Vorhandensein bestehender Schäden, muss ein entsprechendes System dauerhaft am Rotorblatt verbaut und aktiv sein. Dies erschwert die Untersuchung bestehender Anlagen.

#### 3.1.2 *ULTRASCHALL*

Bei der Fehlersuche mit Hilfe von Ultraschall werden Ultraschallwellen durch das Rotorblatt gesendet. Diese werden an den beschädigten Stellen phasenverschoben reflektiert, so dass ein am Rotorblatt angebrachter Sensor diese aufnehmen und eine Aussage über die Lage und Größe von Schäden möglich wird. Allerdings können nur Schäden, die senkrecht zum Sensor liegen, erkannt werden [2]. Durch die geringe Reichweite der Sensoren ist diese Methode eher für kleinere Flächen geeignet.

### 3.2 UNTERSUCHUNGEN MIT THERMOGRAPHIE

#### 3.2.1 *UNTERSUCHUNG DER LUFTSTRÖMUNG*

Verschmutzung, Verformungen oder Beschädigungen können sich auf das aerodynamische Verhalten des Rotorblattes auswirken. Auch wenn keine unmittelbare Gefahr eines dauerhaften Ausfalls einer Anlage besteht, können Strömungsabrissse und Verwirbelungen die Effizienz und somit die Wirtschaftlichkeit entscheidend verringern. Um die Auswirkungen der Luftströmung über dem Blatt sichtbar zu machen, kann Thermographie verwendet werden. Ein Projekt des Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft (BIMAQ) nutzt den Umstand aus, dass Bereiche abhängig von der lokalen Luftströmung auf einem drehenden Rotorblatt unterschiedlich erwärmt oder gekühlt werden und ermöglicht es so, ungewollte Störquellen zu lokalisieren [22].

### 3.2.2 THERMOELASTIC STRESS ANALYSIS

Eine weitere auf Thermografie basierende Methode, die ebenfalls zur Schadensanalyse an Rotorblättern von Windkraftanlagen genutzt werden kann, und auch schon erprobt wurde [16] ist das Verfahren der Thermoelastic Stress Analysis (TSA). Hierbei wird das zu untersuchende Objekt gezielten Schwingungen ausgesetzt, um Temperaturunterschiede in den Schadstellen zu erzeugen [17]. Unter den richtigen Bedingungen können mittels TSA zuverlässige Aussagen auch über kleine Risse in verschiedenen Materialien getroffen werden. Das Verfahren ist jedoch relativ empfindlich und für die Analyse von größeren Strukturen mit viel Aufwand verbunden

## 4 ZIELE

Ziel des dargestellten Forschungsprojekts ist die systematische Aufarbeitung des Stands der Technik und die Erforschung neuer Analysemöglichkeiten, welche über den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik hinausgehen. Insbesondere ist ein zentraler Kern des Projekts, die Möglichkeiten der Schadensanalyse an Rotorblättern mittelfristig signifikant zu verbessern und parallel eine Integration in eine autonome Trägerplattform zu ermöglichen, um mittelfristige Vermarktungsperspektiven geeignet auszuschöpfen.

### 4.1 GRUNDLEGENDE ERKENNTNISSE

Betrachtet man den aktuellen wissenschaftlichen/technischen Diskurs, erfolgt die Schadensanalyse an installierten Rotorblättern heute noch im Wesentlichen durch Industriekletterer seilgestützt, indem die Rotorblätter abgeklopft und einer Sichtkontrolle unterzogen werden.

Im Bereich der nicht-destruktiven Inspektion von Composite-Materialien, wie sie für den Bau von Rotorblättern für Windkraftanlagen verwendet werden, finden sich in der Literatur zahlreiche Arbeiten.

So werden in [4] vielversprechende Ansätze und Möglichkeiten der passiven und aktiven Thermografie dargestellt, die speziell für die Inspektion der Rotorblätter von Windkraftanlagen genutzt werden können.

Auch der Einsatz von Drohnen, die mit unterschiedlichen für die Inspektion von Windkraftanlagen nützlichen Sensor-/Kamerasystemen bestückt sind, wird in verschiedenen Arbeiten, wie z.B. [5] und [6], beschrieben.

Allerdings ist bis heute kein durchgängiges Inspektionsverfahren bekannt, das unter den realen Bedingungen, wie sie an Windkraftanlagen im Onshore bzw. Offshore Bereich bestehen, ein verlässliches Bild über den Zustand der Rotorblätter liefert.

Im Bereich der thermografischen Analyse von Rotorblättern existieren verschiedene theoretische und praktische Ansätze bezüglich

- der Erzeugung des notwendigen Wärmeflusses,
- der Ausführung einer Trägerplattform für die Messung vor Ort,
- der Art und Weise der Nachbearbeitung von Messdaten und Bildern zur Visualisierung von inneren Strukturen bzw. Fehlstellen.

Möglichkeiten zur Einbringung eines Wärmeflusses sind unter anderem:

- LockIN Thermografie
- Temperaturänderung über den Tag
- Aktive Bestrahlung mit Heizstrahler
- Direkte Sonnenbestrahlung
- Lokale Erwärmung aufgrund von Reibung an Materialdefekten

Trägerplattformen zur Aufnahme der Messgeräte können unter anderem sein:

- Stativ (Hochstativ)
- Helikopter

- Hubsteiger
- seilgestützte Trägerkonstruktionen
- Multicopter
- Ballon (Luftschiff)
- Kletterroboter
- Drachen

Bezüglich der Qualität der IR-Aufnahmen zeigen die praktischen Ergebnisse an realen Windkraftanlagen jedoch eine sehr große Streuung. Das liegt wohl daran, dass eine IR-Aufnahme von sehr vielen Einflussgrößen abhängt, die sich in ihrer Kombination entweder unterstützen oder im schlimmsten Fall gegeneinander aufheben.

Aus der Studie der zum Thema verfügbaren Veröffentlichungen sowie aus den durchgeführten Vorversuchen geht klar hervor, dass auch kleine Veränderungen an den Einflussgrößen zu stark unterschiedlichen Ergebnissen führen können.

Deshalb ist es unabdingbar, dass auf der Grundlage der theoretischen Methoden und der aktuell vorliegenden praktischen Ergebnisse die Einflussgrößen zunächst einzeln, in einem weiteren Schritt auch in Kombination untersucht werden.

## 4.2 VERFAHRESENTWICKLUNG

Um die gesteckten Ziele systematisch zu erreichen und dabei ein verlässliches Verfahren für die Inspektion von Rotorblättern zu entwickeln, ist eine Kombination von gezielten Tests unter reproduzierbaren Laborbedingungen und Tests vor Ort, bei denen neue Erkenntnisse unter realen Bedingung erprobt werden, sinnvoll.

Das folgende Schaubild zeigt den schematischen Kreislauf der Verfahrensentwicklung




Abbildung 6: Ablauf der Verfahrensentwicklung

Ein solches iteratives Vorgehen (Abbildung 6) hat mehrere Vorteile. So können die Tests unter Laborbedingung gezielt auf die Erfahrungen und Problematiken, die bei den Inspektionen vor Ort aufgetreten sind, ausgerichtet werden. Neue Erkenntnisse fließen direkt in die Anpassung des Verfahrens ein und können vor Ort auf ihre Tauglichkeit überprüft werden. Sollte sich dabei eine Annahme als günstig oder aber als Sackgasse erweisen, können die Prioritäten der Labortests zeitnah angepasst werden.

Parallel dazu kann die Integration in die Auftragsbearbeitung erfolgen. Der rechnergestützte Workflow kann so optimal die tatsächlichen Arbeitsabläufe vor Ort abbilden. Die Entwicklung der Bildanalyse kann in einem recht frühen Stadium mit „echtem“ Bildmaterial von Inspektionen arbeiten und wird somit auch mit den tatsächlich auftretenden Problematiken wie unterschiedlichen Aufnahmewinkeln, Unschärfe, Zuordnung des Bildmaterials und vielem mehr konfrontiert, was letztlich wieder in eine Anpassung und Optimierung des Verfahrens einfließt.

Auf der Grundlage der bekannten Veröffentlichungen, der Vorversuche und ersten Tests an der realen WKA haben sich folgende Annahmen sehr schnell als vielversprechend herausgestellt, so dass sie im Rahmen des Projekts untersucht und weiterentwickelt wurden:

- Wärmefluss über die direkte Sonneneinstrahlung.
- Nutzung eines Multicopters als Trägerplattform für die Messdatenaufnahme.

### 4.3 ANFORDERUNGEN AN DAS VERFAHRENS

Bei der Entwicklung des Verfahrens für die Inspektion von Rotorblättern sollen folgende Anforderungen berücksichtigt werden:

- Die Anwendung des Verfahrens muss mit überschaubarem Schulungsaufwand an das Service-/Technikpersonal vermittelbar sein.
- Die Stillstandzeit der WKA während einer Inspektion muss möglichst geringgehalten werden.
- Das System für die Messdatenaufnahme soll möglichst flexibel auf verschiedenen Trägerplattformen einsetzbar sein.
- Der Einfluss der Wetterbedingungen (Sonne, Wind, Feuchte, ...) muss kalkulierbar sein, so dass vorhersagbar wird unter welchen Bedingungen noch brauchbare Ergebnisse erzielt werden können.
- Das Verfahren muss durchgängig, von der Wetterprognose für die Messdatenaufnahme über die Auswertung der Messdaten/Bilder bis hin zur revisionssicheren Ablage der Daten, durch Software unterstützt werden.

Außerdem stellen sich die folgenden Detailfragen:

- Bis zu welcher Tiefe können Schadstellen eindeutig identifiziert werden?
- Welche Schäden können im Rotorblatt erwartet und können diese mit der Methode detektiert werden?
- Unter welchen Bedingungen können die besten Aufnahmen angefertigt werden?
- Unter welchen Bedingungen können noch verwertbare Aufnahmen angefertigt werden?

#### 4.4 PRÜFUNG DER ZUVERLÄSSIGKEIT DES VERFAHRENS

Wie sich bereits an verschiedenen Stellen gezeigt hat, gibt es nicht „das“ Verfahren, mit dem IR-Bilder zur Fehleranalyse an Rotorblättern erstellt werden können, sondern es gibt viele Möglichkeiten, die beeinflussenden Parameter zu variieren und damit mehr oder weniger brauchbare Ergebnisse zu erzielen.

Evtl. sind für die Detektion unterschiedlicher Fehlerklassen oder Fehlstellen in unterschiedlichen Materialtiefen auch andere Kombinationen von Parametern oder Einstellungen nötig.

Um hierüber eine verlässliche Aussage zu treffen und unter den gegebenen Rahmenbedingungen vor Ort optimale Ergebnisse zu erhalten, ist es unabdingbar, jeden einzelnen Parameter zunächst unter Laborbedingungen einzeln zu betrachten. Folgende Parameter sollen genauer auf ihren Einfluss bzgl. der Thermographie untersucht werden:

- Unterschiedliche Kamera-/Sensortypen
- Messung in verschiedenen Wellenlängenbereichen
- Energie/Zeit (Gleiche Energie/Fläche Veränderung der Aufheizzeiten)
- Energie/Fläche (Gleichbleibende Aufheizzeiten, Veränderung der zugeführten Energie/Fläche)
- Einfluss von Luftfeuchtigkeit
- Einflüsse des Betrachtungswinkels der Kamera
- Zeitinvarianz des Systems
- Erzwungene Konvektion

#### 4.5 VERBESSERUNG DER DURCH DAS VERFAHREN GEWONNENEN DATEN

Es soll untersucht werden, wie die gewonnenen Daten durch Bildverarbeitungsprozesse aufbereitet werden können, um die Darstellung für einen sachverständigen Menschen zu optimieren. Dabei stellt das Zusammensetzen eines Gesamtbildes aus einzelnen Teilaufnahmen eine wichtige Aufgabe dar, da mit Hilfe eines zusammengesetzten Bildes die Position von auf Einzelaufnahmen lokalisierten Schäden oder Auffälligkeiten auf dem Flügel bestimmt werden kann. Weiterhin sollen Möglichkeiten untersucht werden, um Auffälligkeiten in Aufnahmen (halb-)automatisch markieren zu können.

## 5 LABORSETUP

Im diesem Kapitel werden das Laborsetup und dessen Bestandteile beschrieben und Laborsetup in seinen unterschiedlichen Evolutionsstufen erklärt. Außerdem werden die Testflügelstücke der HRW mit ihren Besonderheiten vorgestellt.

### 5.1 HRW ROTORBLÄTTER

#### 5.1.1 HRW 00

Bei den an der HRW im Zeitraum seit Oktober 2016 durchgeführten Aufnahmen wurde ein ca. 183 cm breites und 152 cm hohes Stück aus dem äußeren Drittel eines Rotorblattes verwendet. Das Stück wurde entlang der vollen Breite aus dem Rotor herausgesägt. Die Schnittkante zum äußeren Ende des Rotors ist weiß, die Kante zum inneren Ende hat eine rote Lackierung. Abbildung 7 zeigt die Position des Teilstückes bezogen auf das Rotorblatt und in Abbildung 8 ist das entsprechende Teilstück abgebildet.




Abbildung 7: Position des Teilstückes




Abbildung 8: Teilstück

Den inneren Aufbau des Stücks zeigt Abbildung 9. Für das Rotorblatt wurde ein Aufbau mit zwei Holmträgern verwendet, wobei die Holmgurte in die jeweiligen Außenschalen integriert sind. Die Trennebene der Holme besteht in einer etwa 3 cm dicken Verklebung auf der Druckseite.




Abbildung 9: Innerer Aufbau

### 5.1.1.1 Präparationen am Teilstück

Ab November 2016 wurden verschiedene Präparationen am Rotorstück vorgenommen. Zum einen wurde an einer Seite die Verklebung ca. 30 cm unterhalb der oberen Schnittkante über eine Länge von 10 cm und eine Breite von 2 cm entfernt. Direkt im Anschluss an diese Stelle wurde ein ebenfalls 10 cm langer, dafür aber 3 cm breiter Bereich entfernt (Abbildung 10).



Abbildung 10: beschädigte Klebestelle

Um das Aufwärmungs-, sowie Abkühlungsverhalten möglichst realistisch zu gestalten, wurden die beiden Schnittkanten mit Styropor abgedichtet. Dies verhindert einen Austausch der Luft im Inneren und Äußeren, da dies auch in einem vollständigen Flügel gewährleistet ist. Abbildung 11 und Abbildung 12 zeigen wie die Abdichtung vorgenommen wurde.



Abbildung 11: Abdichtung unter dem Flügelstück



Abbildung 12: Abdichtung auf dem Flügelstück

Um das Rotorstück einfacher transportieren zu können, wurde es mit jeweils 2 Metallwinkeln an beiden Seiten mit einer Europalette verschraubt, wie in Abbildung 13 zu sehen ist.



Abbildung 13: Verschraubung

Im Dezember 2016 wurde ein ca. 3 cm dickes Aluminiumstück mit einem Durchmesser von ca. 10 cm an der Innenseite des Rotorblattes angeklebt. Es befindet sich 24 cm von der oberen Schnittkante entfernt, auf dem hinteren Holmgurt neben der Verklebung (Abbildung 14).



**Abbildung 14: Aluminiumstück**

Um Öl-Einschlüsse zu untersuchen wurde eine aufgeschnittene Gießkanne an die Innenseite des Flügelstücks geklebt und mit Silikon „abgedichtet“ (Abbildung 15). Durch einen Schlauch konnte die Gießkanne anschließend mit Öl befüllt werden. Dies sollte bewirken, dass das Öl entweder ins Material einsickert und somit dessen thermischen Eigenschaften verändert oder durch die zusätzliche Masse an der Innenseite eine Auswirkung auf die Außentemperatur haben könnte. Leider erwies sich die Abdichtung als fehlerhaft, so dass die erhofften Effekte nicht beobachtet werden konnten.



**Abbildung 15: Gießkanne im Flügel**

### 5.1.2 HRW01

Bei HRW01 handelt es sich um die Flügelspitze (Abbildung 16) desselben Flügels, aus dem bereits das Teststück HRW00 entnommen wurde.




Abbildung 16: Position des Teilstückes

Die Flügelspitze zeigt sowohl auf der Druck- als auch von der Saugseite interessante Stellen (Abbildung 17). Die Hinterkante der Flügelspitze ist über circa 30 cm aufgeplatzt (Schadenstyp 2), was wiederum dazu geführt hat, dass der Gelcoat beschädigt wurde (Schadenstyp 7).



Abbildung 17: Schadenstypen 2 und 7

Einige Zentimeter über der Schnittkante wurden Fremdmaterialien in die Spitze eingebaut, um einen Schaden vom Typ 10 zu simulieren. Ein Blick in die Flügelspitze offenbart außerdem die bereits während des Fertigungsprozesses vorgenommenen unsauberen Klebestellen (vgl. Abbildung 18). Solche Stellen entstehen durch die technisch schwierige Herstellung eines Windkraftrotorblattes und sind in jedem Flügel zu erwarten.



Abbildung 18: HRW01; blau: Typ 10 Schaden; orange: unsaubere Verklebung an der leading edge

Einige auf der Oberfläche von Rotorblättern sichtbare Charakteristiken sind Anzeichen für Schäden in oder auf dem Rotorblatt, manche können auch vorgesehene Strukturen sein. Ein Beispiel für eine solche Struktur stellt der Wasserausfluss (Abbildung 19) dar.




Abbildung 19: Wasserausfluss

## 5.2 ERSTE VERSION DES VERSUCHSAUFBAUS

Bei der Herstellung von thermografischen Aufnahmen von WKA im Feld wird bei unserem Verfahren die Sonne als Wärmequelle zur Erzeugung von Wärmeflüssen genutzt. Dabei kann die Strahlung der Sonne als homogen angesehen werden, sodass entstehende Temperaturunterschiede an der Oberfläche nur von der Struktur des Rotorblattes und nicht von Unterschieden der Einstrahlung herrühren sollten.

Die Sonneneinstrahlung im Labor simulieren IR-Lampen, die das Flügelstück aus verschiedenen Richtungen gleichmäßig aufheizen. Um verschiedene Sonnenintensitäten simulieren zu können, ist es möglich, die Intensität der Heizstrahler zu variieren. Der beschriebene Aufbau ist in Abbildung 20 und Abbildung 21 zu sehen.




Abbildung 20: Labor Setup Skizze

Nach der Erwärmung durch die IR-Lampen wird ein gegenteiliger Wärmefluss erzeugt indem die Lampen einfach abgeschaltet werden. Diese beiden Wärmeflüsse sorgen dafür, dass auf der

Oberfläche ein Abbild der unterschiedlichen Strukturen im Infrarotbild sichtbar wird. Zur Analyse des Wärmeflusses wird eine durchgehende Sequenz aufgenommen, die sowohl den Aufheiz- als auch den Abkühlvorgang beinhaltet.




**Abbildung 21: Labor setup Foto**

Die automatische Kalibrierung der IR-Kamera kann teilweise dazu führen, dass über die Dauer der Aufnahme ein Offset von bis zu 2°C in den Messdaten auftritt. Um diesen Effekt zu verhindern, wurde sie abgeschaltet. Da wir für die Visualisierung innerer Strukturen mit Hilfe der der IR-Bilder keine temperaturgenauen Daten benötigen, kann diese Abweichung in Kauf genommen werden.

### 5.3 ZWEITE VERSION DES VERSUCHSAUFBAUS

Um eine gleichbleibende Qualität und Wiederholbarkeit der Aufnahmen zu gewährleisten, wurde der Messaufbau erneuert. Da die Entfernung zum Messobjekt jedoch abhängig von dessen Größe und dem gewünschten Bildausschnitt ist, musste der Aufbau flexibel bleiben. Ein Modell des Messaufbaus in der zweiten Version ist in Abbildung 22 zu sehen.




**Abbildung 22: Modell des Versuchsaufbaus**


## 6 ERGEBNISSE DER VORVERSUCHE

Gegen Anfang der Verfahrensentwicklung konnten im Laboraufbau schnell erste Erkenntnisse gesammelt werden, mit denen das Prinzip der aktiven Thermographie an Verbundmaterialien nutzbar gemacht werden kann. Dabei wurde schnell klar, dass mit dem gewählten Ansatz nicht jedes Merkmal zum gleichen Zeitpunkt gleichstark hervortritt.

Während oberflächliche Schäden am klarsten nach einer sehr kurzen Erhitzungsphase hervortreten (Abbildung 24), brauchen tieferliegende Strukturen mehr Zeit um als Temperaturdifferenz an der Oberfläche sichtbar zu werden (Abbildung 23).



**Abbildung 23: tiefer liegende Strukturen in einem Rotorblatt**





**Abbildung 24: Oberflächlichen Strukturen eines Rotorblattes**


Die oberflächlichen Strukturen verblassen allerdings im gleichen Maße, wie tieferliegende Schichten mehr hervortreten. Auch wenn sich in späteren Versuchen gezeigt hat, dass diverse Störeinflüsse die Bildung von Temperaturkontrasten stark beeinflussen können, so lässt sich ein allgemeines Muster für den Verlauf der Kontrastentwicklung beschreiben: Je tiefer die Struktur liegt, desto weniger detailreich kann diese erkannt werden und umso mehr Zeit muss aufgewendet werden. Dafür bleiben tieferliegende Strukturen länger sichtbar, sobald sie als Kontrast hervorgetreten sind (Tabelle 1: Sichtbarkeit von verschiedenen Strukturen zu unterschiedlichen Erwärmszeiträumen).

**Tabelle 1: Sichtbarkeit von verschiedenen Strukturen zu unterschiedlichen Erwärmungszeiträumen**


Struktur	Erwärmungszeitraum
Beschädigung der Lackschicht	Wenige Sekunden
Holzkerne und Übergänge in Glasfasermatten	Wenige Minuten (<10)
Verklebungen der Halbschalen, Strukturen an der Schaleninnenseite.	Mehrere Minuten (>20)

Generell muss bei dem Verfahren zwischen positivem Wärmefluss (das Objekt nimmt Wärme auf) und negativem Wärmefluss (das Objekt gibt zuvor aufgenommene Wärme wieder ab) unterschieden werden. Da in unserem Versuchsaufbau einem negativen Fluss immer ein positiver vorausgeht, werden - besonders direkt nach der Abschaltung der Wärmelampen - Überlagerungen beider Wärmeflüsse sichtbar. Eine Abhängigkeit der Ergebnisse von der Aufheizzeit ist daher nicht zu vermeiden (Abbildung 25 und Abbildung 26).

**Abbildung 25: Flügel nach hohem Wärmefluss****Abbildung 26: Flügel nach geringem Wärmefluss**



**Abbildung 27: HRW00 mit der Sonne erhitzt**



**Abbildung 28: HRW01 mit der Sonne erhitzt**

Die Ergebnisse aus dem Labor konnten im Freien bestätigt werden. Jedoch treten einige Effekte auf, die im Labor so nicht festgestellt werden konnten. Es zeigt sich, dass die unterschiedlichen Lackierungen des ersten Testflügelstückes (HRW00) im Freien als deutlicher Temperaturunterschied nach dem Aufheizen sichtbar sind (Abbildung 27), während diese im Labor nur in Einzelfällen und auch dann nur sehr schwach erkannt werden können. Die Ursachen für diesen Unterschied müssen in nachfolgenden Tests genauer betrachtet werden.

Grundsätzlich ist sowohl im Labor als auch im Freien bereits während der Aufwärmphase die Beobachtung auch tiefliegender Strukturen wie der Verklebung der Holmstege am Testflügelstück möglich (Abbildung 27 und Abbildung 28). Es hat den Anschein, dass die Wärmelampen im Labortest eine größere Reflektion auf dem Flügel hervorrufen (Abbildung 29).




Abbildung 29: Reflektionen der IR-Lampen im Labortest

## 7 SPEZIFIKATION DES VERFAHRENS

### 7.1 WAHL DES SENSORS

Im Projekt wurden verschiedene IR-Kamerasysteme miteinander verglichen. Dabei stand nicht ausschließlich nur das beste Messergebnis im Vordergrund, sondern im Hinblick auf die spätere Anwendung auch andere Faktoren wie Größe, Gewicht, Stromverbrauch und Preis.

#### 7.1.1 FLIR T1030sc



- Bildauflösung: 1.024 x 768 Pixel
- Noise Equivalent Thermal Difference (NETD): < 20 mK
- Speicherung: SD-Karte
- Abgriff: USB
- Langwelliges Infrarot (LWIR)
- 2,5h Akkulaufzeit
- 1,9 – 2,1 kg

**Kommentar:** Highend-Handheld-Kamera (am Institut vorhanden)

#### 7.1.2 FLIR A655sc



- Bildauflösung: 640 x 480 Pixel
- NETD: < 30mK
- Abgriff: Ethernet/USB
- LWIR
- Kein Akkubetrieb möglich
- 0,9 kg



**Kommentar:**

- Laborkamera für den Betrieb auf dem Stativ (am Institut vorhanden)
- Aufgrund ihrer Schlichtheit produziert sie weniger eigene Abwärme als beispielsweise die FLIR T1030

#### 7.1.3 FLIR T640sc



- Bildauflösung: 640 x 480 Pixel
- NETD: <35mK
- Speicherung: SD-Karte
- Abgriff: USB-Anschluss
- LWIR

**Kommentar:** Handheld-Kamera mit gleichem Sensor wie in FLIR A655sc

### 7.1.4 FLIR T365



- Bildauflösung: 320 x 240 Pixel
- NETD: <50mK
- Speicherung: SD-Karte
- LWIR
- Akku

**Kommentar:** Ältere Handheld-Kamera (am Institut vorhanden)

### 7.1.5 OPTRIS Pi 450



- Bildauflösung: 382 x 288 Pixel
- NETD: 40 mK
- Abgriff: USB (Proprietäres Kabel)
- LWIR
- Kein Akku

**Kommentar:**

- Sehr kleines und leichtes Gehäuse.
- Ideal für Einsatz an Drohne.
- Kunststoffgehäuse verfügbar.

### 7.1.6 GOBI 640 GIGE



- Bildauflösung: 640x480 Pixel
- NETD: 50 mK
- Abgriff: Ethernet
- LWIR
- Kein Akku

**Besonderheit:**

- Power over Ethernet
- Kleines und leichtes Gehäuse

### 7.1.7 FLIR A6700sc



- Bildauflösung 640 x 512 Pixel
- NETD: <20 mK
- Abgriff: Ethernet
- MWIR
- Kein Akku

**Kommentar:** aktiv gekühlter Sensor im mittelwelligem IR-Bereich

### 7.1.8 VARIOSCAN 3021 (INFRATEC)



- Bildauflösung 360 x 240 Pixel
- NETD: -
- Abgriff: Ethernet
- LWIR
- Kein Akku

**Besonderheit:** Stickstoffgekühlt (LN2)

### 7.1.9 FLIR VUE PRO 640



- Bildauflösung: 640 x 512 Pixel
- NETD: <40 mK
- Speicherung: SD-Karte
- LWIR
- Kein Akku
- 113 g

**Kommentar:** direkte Integration in die DJI-Drohne

### 7.1.10 AUSWERTUNG

Der Vergleich der mit den vorgestellten Kameras erzeugten Testaufnahmen zeigt, dass - bezogen auf die grundsätzliche Möglichkeit der Visualisierung innerer Strukturen von Rotorblättern - die Wahl der Kamera im Wesentlichen unkritisch ist. Mit allen getesteten Modellen konnten verlässliche Aussagen über den strukturellen Aufbau des Rotorblattes getroffen werden.

Da von einem Stillstand der Anlage während der Inspektion ausgegangen werden kann, ist die Integrationszeit zur Vermeidung von Verwicklungen ein weniger wichtiges Merkmal. Die Temperaturunterschiede zwischen einzelnen Strukturelementen im Blatt betragen unter den richtigen Bedingungen mehrere Kelvin. Das thermische Rauschverhalten liegt hingegen im schlimmsten Fall bei 50 mK. Somit erscheint auch dieses Kriterium nicht als entscheidender Faktor.

Wichtiger für ein gutes Ergebnis ist hingegen die Pixelauflösung der Kamera. Je höher die Pixelauflösung des resultierenden Bildes, umso deutlicher können Strukturen bei einem fixen Abstand zwischen Kamera und Rotorblatt erkannt werden. Derselbe Effekt kann zwar auch durch das Verringern des Abstandes erzielt werden, jedoch steigt damit die notwendige Anzahl an Bildern, um einen kompletten Flügel abzubilden.

Für die weiteren Versuche im Labor wurde die FLIR A655 verwendet, da diese durch die Steuerung vom Computer und durch ihre einfache Verfügbarkeit einen komfortablen Arbeitsablauf im Rahmen der Experimente ermöglichte. Für Aufnahmen in Kombination mit einer Drohne, empfiehlt sich allerdings der Einsatz von leichteren Geräten.

## 7.2 EIGNUNG VERSCHIEDENER WELLENLÄNGENBEREICHE

### 7.2.1 FRAGESTELLUNG

In den Vorversuchen konnten entgegen den Erwartungen aus der Theorie der Thermografie mit Mittelwellenkameras wesentlich bessere Ergebnisse als mit Langwellenkameras erzielt werden. Daher wurde dem Unterschied zwischen den Wellenlängenbereichen in den Laborversuchen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Für diese Tests wurde eine FLIR A6700 im Mittelwellenbereich im direkten Vergleich mit einer FLIR A655 in denselben Versuchen verwendet.

### 7.2.2 RESULTATE

Abgesehen von kleinen Abweichungen im Reflexionsverhalten der Rotorblattoberfläche konnte kein grundlegender Unterschied zwischen den Wellenlängenbereichen festgestellt werden (Abbildung 30, Abbildung 31, Abbildung 32 und Abbildung 33). Die in den Vorversuchen beobachteten Unterschiede konnten nach den Erfahrungen der Laborversuche durch die unterschiedlichen Brennweiten der Objektive und die unterschiedliche Pixelauflösung der Kameras erklärt werden.



Abbildung 30: Standardaufbau Aufnahme mit der Langwellenkamera




Abbildung 31: Standardaufbau Aufbau mit der Mittelwellenkamera




Abbildung 32: Outdoor Test Aufnahme mit der Langwellenkamera




Abbildung 33: Outdoor Test Aufnahme mit der Mittelwellenkamera

## 7.3 EINFLUSS DES BETRACHTUNGSWINKELS DER KAMERA

### 7.3.1 FRAGESTELLUNG

Um direkte Reflexionen der Sonne während der Aufheizphase zu vermeiden, erscheint es sinnvoll, die Wärmebildkamera nicht senkrecht, sondern leicht schräg auf das Rotorblatt auszurichten. Dazu muss aber geklärt werden, bis zu welchem Winkel noch eine sinnvolle Aufnahme von Wärmebildern möglich ist.

### 7.3.2 BEDINGUNGEN

Der Testaufbau musste keine besonderen Bedingungen erfüllen. Daher wurde der Standardaufbau mit 5 m Kameraentfernung und 1 m Entfernung der Heizstrahler zum Rotorblatt HRW00 genutzt. Dabei wird jeweils der Kamerawinkel zum Rotorblatt um 20° verändert (Abbildung 34).

### 7.3.3 DURCHFÜHRUNG

Im kleinen Technikum der Hochschule Ruhr West (HRW) wurde das Teststück HRW00 durch zwei Heizstrahler, welche mit voller Leistung betrieben wurden, für 30 Minuten erhitzt. Die Kamera (A655) wurde mit 5 m Abstand zum Objekt aufgestellt. Dabei wurde der Kamera Winkel in jeder Aufnahmereihe um 20° verändert. Da an jedem Tag nur eine Aufnahmereihe aufgenommen werden kann, um für die nächste Reihe eine ausreichende Abkühlzeit und damit gleiche Startbedingungen zu garantieren, nahmen diese Versuche eine ganze Woche in Anspruch.





Abbildung 34: Skizze Kamerawinkelexperiment

### 7.3.4 RESULTATE

Mit zunehmendem Winkel zum gewünschten Betrachtungsbereich werden die Informationen des IR-Bildes ungenau. Bis zu einem Betrachtungswinkel von 60° (Abbildung 35) lassen sich die Klebestellen ausmachen und interpretieren. Allerdings ist es schwieriger, eine gute Aussage über deren Qualität zu treffen. Des Weiteren lässt sich nach dem Abschalten der IR-Leuchten eine Reflektion im Flügel erkennen. Dies ist eine Eigenheit des verwendeten Versuchsaufbaus, in dem genau in der reflektierten Sichtlinie der Kamera ein langsam abkühlender IR-Schweinswerfer steht.



**Abbildung 35: IR- Aufnahme mit einem Betrachtungswinkel von 60°**

Die Bewertbarkeit des Bildes lässt sich jedoch durch eine einfache Perspektiventzerrung erhöhen. Zum Vergleich wurde in Abbildung 36 das Bild aus dem 60°-Versuch entzerrt und dem entsprechenden Ausschnitt aus dem 0°-Versuch gegenübergestellt (Abbildung 37).



**Abbildung 36: Perspektiventzerrung 60°**



**Abbildung 37: Aufnahme bei 0°**

Faktoren wie zum Beispiel die Intensität der zugeführten Wärme oder das Festlegen des Fokuspunktes beeinflussen die Ergebnisse ungleich stärker als der Betrachtungswinkel. Einen starken Einfluss auf das Endresultat haben jedoch Reflexionen von heißen Objekten, die je nach Betrachtungswinkel stärker oder schwächer in der Aufnahme hervortreten. Der Betrachtungswinkel

sollte also stets so gewählt werden, dass der zu betrachtende Bereich gut zu erkennen ist und nicht von Reflexionen überlagert wird.

## 7.4 GENERIERUNG DES WÄRMEFLUSSES

Jeglicher Energieeintrag in ein Rotorblatt betrifft als allererstes die Oberfläche, so dass diese sich erwärmt. Dies sorgt in der Folge für einen Wärmefluss in der Struktur des Rotorblatts in Richtung der kälteren Bereiche. Diese Richtung ergibt sich zum einen innerhalb der Struktur von außen nach innen, zum anderen aber auch bei ungleicher Temperaturverteilung seitwärts.

Die Geschwindigkeit dieses Wärmeflusses ist dabei abhängig von der Wärmeleitfähigkeit, aber auch der Wärmekapazität des lokal vorhandenen Materials. Dickere Strukturbereiche werden sich durch ihre hohe Wärmekapazität daher tendenziell eher langsamer aufwärmen als dünnere, da auch bei guter Wärmeleitfähigkeit die Oberfläche vom Wärmefluss in das dahinterliegende Material abgekühlt wird. Gleichzeitig werden die Temperaturunterschiede auch in der Oberfläche von Wärmeflüssen seitwärts ausgeglichen, so dass auf der Oberfläche sichtbare Abbilder der darunterliegenden Strukturen mit der Zeit immer unschärfer erscheinen.

Beim Abkühlvorgang kehren sich diese Wärmetransportvorgänge um, gekühlt wird zuerst die Oberfläche des Rotorblatts, die dabei von Wärmeflüssen aus dem Inneren der Struktur warmgehalten wird.

Im Zeitraum der Umkehrung der Wärmeflüsse können dabei durch die Wärmekapazitäten der einzelnen Strukturelemente Verzögerungen entstehen, so dass sich die erwartete Wärmeverteilung auf der Oberfläche erst nach einiger Zeit einstellt.

In der Praxis muss außerdem die Energiezu- oder -abfuhr schnell genug erfolgen, um das entstehende Bild auf der Oberfläche des Rotorblattes nicht schneller durch seitwärts verlaufenden Wärmetransport abzubauen, als es durch den Wärmetransport in die Tiefe entstehen kann. Ein sinnvolles Minimum für die thermische Empfindlichkeit der gerade verwendeten Kamera zu finden muss dabei für eine repräsentative Rotorblattstruktur im Versuch ermittelt werden.

## 7.5 EINFLÜSSE DURCH UMGEBUNGSSCHWANKUNGEN

Im Feld gibt es viele verschiedene Einflüsse, die Auswirkungen auf die Ergebnisse der Schadensanalyse durch Infrarotkameras haben. Diese sind von Fall zu Fall unterschiedlich und können nur bedingt vorausgesehen und größtenteils nicht gesteuert werden.

Daher ist es wichtig, diese Einflüsse im Labor einzeln daraufhin zu analysieren, welche Auswirkungen sie auf das bildgebende Verfahren haben.

### 7.5.1 LUFTFEUCHTIGKEIT

#### 7.5.1.1 Fragestellung

Im Hinblick auf die geplanten Aufnahmen im Freien und möglichst auch bei variierenden Bedingungen ergibt sich die Fragestellung, ob eine erhöhte Luftfeuchtigkeit die Qualität der Infrarotaufnahmen beeinflussen kann. Ergänzend ergibt sich die Fragestellung, ob ein eventueller Effekt sich auf einen der gängigen Wellenlängenbereiche beschränkt und damit einen Einfluss auf die Kameraauswahl hat.

### 7.5.1.2 Bedingungen

Durch einen Luftbefeuchter (Boneco S450) wurde in einem handelsüblichen Folientunnel die Luftfeuchtigkeit bis auf 95%RH erhöht. In dieser Umgebung wurde anschließend eine konstante Wärmequelle in Form eines im Leerlauf laufenden Notebooks betrachtet.

### 7.5.1.3 Durchführung

Wie zuvor beschrieben wurde ein abgeschlossener Raum geschaffen, in dem die Luftfeuchtigkeit manuell erhöht wird. Anschließend wurden die Kameras FLIR A6753, FLIR T1030 und FLIR A655 so platziert, dass sie durch eine dünne Folie in den geschlossenen Folientunnel gerichtet sind. Das Prüfobjekt wurde anschließend beobachtet, während die Luftfeuchtigkeit im Zelt über den Luftbefeuchter allmählich gesteigert wurde.

### 7.5.1.4 Resultate

Im praktischen Test konnte bis zu einer Luftfeuchte von über 80%RH keine Einschränkungen bei der Aufnahme von Wärmebildern festgestellt werden, weder für Mittel- noch für Langwellenkameras.

Die Auswertung des Tests zeigt, dass die gemessene Temperatur des Objektes relativ schnell nach ca. 11 Minuten um ca. 0.8°C fällt. Dies ist in Abbildung 38 und Abbildung 39 grafisch dargestellt. Trotz weiterhin steigender Luftfeuchtigkeit steigt die Temperatur im Anschluss dann jedoch wieder an.

Die Temperaturschwankungen sind nicht auf die Luftfeuchtigkeit, sondern höchstwahrscheinlich auf andere Gegebenheiten zurückzuführen. Mögliche Erklärungen sind, dass die Wärmeabstrahlung des Notebooks nicht konstant genug war oder dass Verfälschungen der Werte durch Temperaturschwankungen der Kameras zustande kommen. Auffällig ist jedoch, dass die Schwankungen gleichmäßig in den Aufnahmen beider getesteter Kameras vorhanden waren.




Abbildung 38: Temperatur über die Zeit (A655)




Abbildung 39: Temperatur über die Zeit (A6753)

## 7.5.2 KONDENSATION AN DER OBERFLÄCHE

### 7.5.2.1 Fragestellung

Durch das Wetter kann es zu Beschlag und Kondensationsbildung am Flügel kommen. Dabei stellt sich die Frage wie groß der Einfluss dieses Effektes auf die Messergebnisse ist?

### 7.5.2.2 Bedingungen

Das Flügelstück wurde wie bei dem Standardtest mit dem Standardaufbau aufgenommen.

### 7.5.2.3 Durchführung

Das Flügelstück HRW 00 wurde zunächst für eine Stunde aufgewärmt und anschließend mit einer Sprühflasche mit Wasser befeuchtet. Beim Abkühlvorgang wird dann beobachtet wie der Wasserfilm sich auf die Aufnahmen auswirkt (Abbildung 40, Abbildung 41 und Abbildung 42).




Abbildung 40: Zeitpunkt t1 - Kurz nach dem bestäuben




Abbildung 41: Zeitpunkt t2



Abbildung 42: Zeitpunkt t3 - Einige Minuten nach Start des Abkühlvorganges

**7.5.2.4 Gewonnene Erkenntnisse**

Die Aufnahmen zeigen, dass ein dünner Wasserfilm kurz nach dem Befeuchten keine Auswirkungen auf die Sichtbarkeit innerer Strukturen hat. Sobald sich die Feuchtigkeit jedoch zu dickeren Tropfen zusammenbindet wird das Bild für Analysen der inneren Beschaffenheit unbrauchbar. Ein Unterschied von Mittelwelle zu Langwelle kann auch hier nicht festgestellt werden. Die Aufnahmen sind bei beiden Kameratypen nahezu identisch.

## 8 KONTRAST- UND DETAILVERBESSERUNG

Die im Feld gewonnen Infrarotaufnahmen der Rotorblätter sollen im Rahmen des zu entwickelnden Gesamtprozesses in einem Kompetenzcenter einem Experten zur Begutachtung vorgelegt werden. Zur Unterstützung des Experten sollen diesem verschiedene Softwarefilter bereitgestellt werden, um mögliche Schädigungen der Flügel und Besonderheiten besser erkennen zu können.

### 8.1 HISTOGRAMM-SPREIZUNG UND HISTOGRAMM-AUSGLEICH

Die Software des Kameraherstellers FLIR ermöglicht es, das Kontrastverhältnis allein durch eine Histogramm-Spreizung so aufzubessern, dass die Details im Ergebnisbild deutlicher hervortreten (Abbildung 43).




Abbildung 43: Nach Histogramm-Spreizung

In Abbildung 44 zeigt ein Ergebnisbild ohne eine manuelle Histogramm-Spreizung. Es wird deutlich, dass bereits durch diese Kontrastanpassung schon sehr gute Ergebnisse erzielt werden können.




Abbildung 44: ohne Histogramm-Spreizung

## 8.2 LOKALE KONTRASTNORMALISIERUNG

Bei der lokalen Normalisierung [18] wird die Intensität eines Pixels in Abhängigkeit des lokalen Durchschnitts und der lokalen Varianz angepasst.

Dieser einfache aber sehr effektive Algorithmus eignet sich für Aufnahmen, in denen das Flügelstück ungleichmäßig erwärmt wurde. Da die Berechnung von Mittelwert und der Varianz auf einem Gaußschen Filterkern beruhen, erzeugt er allerdings Halo- und Ringing-Effekte. Diese könnten ggfs. unter Verwendung eines Bilateralfilters (vgl. Abschnitt 10.2) vermieden, bzw. stark verringert werden. Möglicherweise müssen diese Artefakte jedoch auch gar nicht vermieden werden, wenn dem die Bilder auswertenden Experten die Zusammenhänge im Rahmen der Einweisung dargestellt worden sind. Dann können diese Artefakte fehlerhafte Stellen sogar stark hervorheben. Hierzu müssen in der künftigen Praxis der Bildauswertung noch weitere Erfahrungen gesammelt werden.

Die Berechnung erfolgt nach der folgenden Formel:

$$g(x, y) = \frac{f(x, y) - mf(x, y)}{\sigma f(x, y)}$$

Die Intensität eines Ergebnispixels  $g(x, y)$  entspricht also der Differenz von Eingangspixels  $f(x, y)$  und Mittelwert  $mf(x, y)$  durch die lokale Varianz  $\sigma f(x, y)$ .

Die Parameter  $\sigma_1$  ist die Varianz für die Mittelwertbildung und  $\sigma_2$  die Varianz über die normalisiert wird.




Abbildung 45: Aufnahme „Straelen Aufheizen“




Abbildung 46: Aufnahme „Straelen Aufheizen“ lokal normalisiert mit  $\sigma_1=15$  und  $\sigma_2=45$

### 8.3 LOKALE LAPLACE-FILTER

Das Problem, dass der Gaußsche Kernel Halos- und Ringing-Effekte erzeugt, wird von Paris et al. adressiert. Der von ihnen vorgeschlagene Algorithmus basiert auf La-Place-Pyramiden [7], die allerdings in einem lokal begrenzten Umfeld für jeden einzelnen Pixel aufgespannt werden. Insofern sind die lokalen LaPlace-Filter ziemlich rechenaufwändig, lassen sich aber parallelisieren. Geht man davon aus, dass für die Berechnung eine GPU bereitsteht, ist die lokale La-Place-Filterung denkbar. Ein Vorher-Nachher-Vergleich ist in Abbildung 47 und Abbildung 48 zu sehen.

#### Algorithmus 1: Lokaler Laplace-Filter [8]

---

**Algorithm 1**  $\mathcal{O}(N \log N)$  version of Local Laplacian Filtering

---

**input:** image  $I$ , parameter  $\sigma_r$ , remapping function  $r$

**output:** image  $I'$

compute input Gaussian pyramid  $\{G_\ell[I]\}$

**for all**  $(x_0, y_0, \ell_0)$  **do**

$g_0 \leftarrow G_{\ell_0}(x_0, y_0)$

determine sub-region  $R_0$  needed to evaluate  $L_{\ell_0}(x_0, y_0)$

apply remapping function:  $\tilde{R}_0 \leftarrow r_{g_0, \sigma_r}(R_0)$

compute sub-pyramid  $\{L_{\ell_0}[\tilde{R}_0]\}$

update output pyramid:  $L_{\ell_0}[I'](x_0, y_0) \leftarrow L_{\ell_0}[\tilde{R}_0](x_0, y_0)$

**end for**

collapse output pyramid:  $I' \leftarrow \text{collapse}(\{L_\ell[I']\})$

---




Abbildung 47: Aufnahme (Strahlen Aufheizen)




Abbildung 48: Lokaler Laplace-Filter mit sigma=0.4 und alpha=0.2

## 8.4 ZEITKONSTANTENDARSTELLUNG


Folgende Darstellung zeigt die Abkühlung des ungleichmäßig erwärmten Probestücks HRW\_00 in Experiment 22. Leicht zu erkennen das angefügte Aluminiumobjekt am linken Holmgurt (Abbildung 49, Abbildung 50 und Abbildung 51).



**Abbildung 49: Zeitpunkt t1**




**Abbildung 50: Zeitpunkt t2**




**Abbildung 51: Zeitpunkt t3**


Approximiert man die Abkühlung eines einzelnen Pixels als Funktion, lassen sich so Zeitkonstanten ableiten. Führt man diese wieder in einen Pixelwert über, erhält man eine differenziertere Darstellung. Diese enthält deutlich mehr wahrnehmbare Details, etwa einen größeren Bereich am rechten oberen Holmgurt, in dem die Verklebung unsauber ausgeführt wurde.



**Abbildung 52: Zeitkonstantenbild**



**Abbildung 53: Zeitkonstantenbild lokal normalisiert, mit deutlich erkennbarem Haloeffekt links und rechts von Kanten**



**Abbildung 54: Zeitkonstantenbild nach Anwendung des lokalen Laplace-Filters, ohne erkennbare Haloeffekte**

Bemerkenswerte Ergebnisse lassen sich durch Kombination mit den anderen Filtern erzielen (Abbildung 52, Abbildung 53 und Abbildung 54). Hier treten sowohl der künstliche Schaden, als auch die unsaubere Verklebung am rechten Holmgurt deutlich hervor. Allerdings wird in diesem Bild auch die große Schwäche der lokalen Normalisierung deutlich, nämlich die negativen Halo-Effekte an den Kanten, die dem Bild einen dreidimensionalen Charakter geben. An dieser Stelle sollte betont werden, dass diese Effekte einem Experten durchaus zugemutet werden können, allerdings muss er darüber aufgeklärt werden.

Aber auch die Anwendung der lokalen Laplace-Filter scheint vielversprechende Ergebnisse zu erzielen: Auch hier sind die Strukturen deutlich erkennbar, jedoch ohne die Halo-Artefakte an den Kantenübergängen.

## 9 (TEIL-)AUTOMATISCHES VERFAHREN ZUR ERFASSUNG UND AUSWERTUNG

### 9.1 VERFAHRENSABLAUF

Zur kommerziellen Anwendung wurde eine erste Version einer Hardwareplattform (s. Abschnitt 9.2) sowie ein Verfahrensablauf erarbeitet (Abbildung 55).




Abbildung 55: Verfahren zur Inspektion von Rotorblättern an Windkraftanlagen

Dieser Verfahrensablauf ermöglicht

- die Erstellung von aussagekräftigen visuellen und Infrarot-Aufnahmen,
- die sichere Übertragung von der Aufnahmeplattform in das zentrale Kompetenzzentrum,
- die revisionssichere Speicherung von visuellen und Infrarot-Aufnahmen sowie weiteren gleichzeitig ermittelten Messwerten und Daten,
- eine Software-gestützte Auswertung der Aufnahmen und Erstellung von Prüfberichten,
- eine Langzeitverfolgung und -analyse der Messwerte und Prüfergebnisse.

### 9.2 ERFASSUNGSPLATTFORM

Zur Erfassung von visuellen Bildern und Infrarot-Aufnahmen wird das Personal mit einem UAV (Unpiloted Aerial Vehicle, Drohne), Steuergeräten, Infrarotkameras und visuellen Digitalkameras sowie portablen Computern ausgestattet. Das UAV trägt folgende Geräte:

- Infrarotkamera
- visuelle Kamera
- Erfassungs- und Übertragungsmodul für Messwerte
- Geräte zur vertikalen (Boden) und horizontalen (WKA) Abstandsmessung.



Abbildung 56: UAV mit Messgeräten und Datenübertragungstechnik im Einsatz

### 9.3 MOBILE DATENERFASSUNG

Es hat sich gezeigt, dass mehrere Möglichkeiten bestehen, unter den durch Wind und Wetter vorgegebenen Rahmenbedingungen für eine Inspektion verwertbare Bild- und Messdaten zu erzeugen. Über den tragbaren Computer wird dem Personal vor Ort eine Checkliste zur Verfügung gestellt, gemäß der die Anlage zum richtigen Zeitpunkt abgeschaltet, in der idealen Stellung stillgesetzt und über die Sonneneinstrahlung die erste Seite eines oder mehrerer Rotorblätter aufgeheizt wird.




Abbildung 57: Screenshot der elektronischen Checkliste

Nach dieser Aufheizphase, in der nach Bedarf eine erste Befliegung durchgeführt wird, wird die Anlage entsprechend der Checkliste aus der Sonne gedreht, um in die Abkühlphase zu wechseln. Bei passenden Bedingungen kann dies so erfolgen, dass gleichzeitig bereits eine weitere Rotorblattseite in der Sonne aufgewärmt wird. Die abkühlende Rotorblattseite wird in einem oder mehreren Zeiträumen gemäß der Checkliste abgeflogen. Je nach Umweltbedingungen und Bedarf können anschließend die anderen Rotorblätter nach demselben Verfahren untersucht werden.

Für jede dieser Befliegungen erfasst der Pilot dabei in der Checkliste, in welchem Abstand, in welcher Richtung und in welcher Geschwindigkeit entlang des Blattes geflogen wird und in welchem maximalen zeitlichen Abstand dabei mit den verschiedenen Sensoren des UAV Aufnahmen gemacht werden.



**Abbildung 58: Start des UAV**

Durch den softwaregestützten Workflow stehen dem Service Techniker vor Ort alle relevanten Daten der zu inspizierenden Anlage zur Verfügung, die er unkompliziert mit den aktuellen Bild- und Messdaten anreichert und Cloud-basiert in die zentrale Datenhaltung zur revisionssicheren Speicherung zurückübermittelt (vgl. Abbildung 55).

#### 9.4 AUSWERTUNG IM KOMPETENZZENTRUM

Die Auswertung der Bild- und Messdaten erfolgt im Kompetenzzentrum auftragsbezogen von entsprechend geschultem Fachpersonal. Hier stehen spezielle Bildbearbeitungsplätze zur Verfügung, die den Zugriff auf aktuelle sowie auch historische Daten bereitstellen.

Für die Analyse von Fehlern und Auffälligkeiten in den Rotorblättern stehen die optimierten Algorithmen und Filter zur Verfügung, die im Laufe des Projektes speziell für diese Aufgabe untersucht und angepasst wurden.

### 9.4.1 AUTOMATISCHE VORVERARBEITUNG

Nach der Übermittlung der Messdaten, visuellen Bilder und Infrarotaufnahmen findet automatisch eine erste Vorverarbeitung statt. Sowohl die visuellen Bilder als auch die Digitalaufnahmen werden dabei verschiedenen Vorverarbeitungsschritten unterworfen, die die Abbildung 60 beispielhaft zeigt:




Abbildung 59: Automatische Vorverarbeitung von infraroten und visuellen Bildern

### 9.4.2 STITCHING

Die voranalysierten Aufnahmen werden im sichtbaren sowie im infraroten Bereich zunächst durch einen Bildbearbeiter zu je einer Gesamtaufnahme zusammengesetzt. Diese zusammengesetzten Bilder ermöglichen die Lokalisierung evtl. gefundener Auffälligkeiten und Schäden.




Abbildung 60: Stitching von infraroten Bildern

### 9.4.3 BILDANALYSE

Ein Sachverständiger prüft die einzelnen Aufnahmen auf evtl. Schäden und Auffälligkeiten. Die Analysesoftware ermöglicht es ihm, mithilfe verschiedener Bildverbesserungsverfahren (vgl. Abschnitt 8) Details zu verstärken bzw. sichtbar zu machen und sie zu markieren und zu kommentieren.




Abbildung 61: Kommentierung eines Details in einer Infrarotaufnahme

### 9.4.4 VERORTUNG DER EINZELBILDER

Der Bildbearbeiter verortet die durch den Gutachter kommentierten Einzelbilder auf dem zusammengesetzten Bild. Hierdurch wird es möglich, im Prüfbericht die Position der auffälligen Stellen auf dem Flügel genau anzugeben.




Abbildung 62: Verortung eines Einzelbilds einer zusammengesetzten Infrarotaufnahme

### 9.4.5 GENERIERUNG DES PRÜFBERICHTS

Nach Abschluss der Bearbeitungs- und Prüfschritte wird aus den Ergebnissen ein Prüfbericht generiert, der dem Kunden zur Verfügung gestellt werden kann. Dieser Bericht, alle Aufnahmen, Messdaten, Kommentare und Prüfergebnisse werden revisionsicher gespeichert und stehen sowohl für übergeordnete Auswertungen als auch für Langzeitanalysen einer einzelnen Anlage jederzeit zur Verfügung.




Abbildung 63: Beispielseiten aus einem Prüfbericht

## 10 ZUSAMMENFASSUNG AUSBLICK

Im KEFIR-Forschungsprojekt konnten viele Fragen bezüglich des Verhaltens von Verbundmaterialien im aktiven Thermographie-Verfahren gewonnen werden. Dabei wurden viele Tests und Versuche durchgeführt in denen Detailspekte, die speziell bei der Erstellung von IR-Aufnahmen an realen WKA ein Rolle spielen, genauer untersucht wurden. Hier konnten viele, teils fehlerhafte oder unvollständige Annahmen aus den bekannten Ansätzen bestätigt, korrigiert oder ergänzt werden.

Es konnte außerdem ein Verfahren definiert werden, das kommerziell einsetzbar ist, um Rotorblätter an WKA auf Schäden zu prüfen.

Während des Projekts konnten nicht alle Detailspekte und Zusammenhänge vollständig untersucht und geklärt werden. Einige der noch offenen Bereiche lassen ein teils großes Potential zur Optimierung der Schadensanalysen vermuten Diese sollen in den folgenden Abschnitten vorgestellt und rudimentär erläutert werden.

### 10.1 WEITERE TESTS

Der Einfluss des Windes auf die Oberflächentemperatur des Flügels ist noch nicht vollständig klar. Auf einzelnen Infrarotaufnahmen aus der Praxis konnten Strömungsmuster auf Flügeln identifiziert werden. Diese konnten bisher jedoch noch nicht experimentell in einer kontrollierten Umgebung nachgestellt werden. Es sind daher noch einige Versuchsreihen durchzuführen, die eine endgültige Aussage zum Einfluss des Windes auf das Messverfahren und die dadurch entstehenden Daten erlauben.

### 10.2 BILDVERBESSERUNG MIT FILTERN AUF BASIS BILATERALER OPERATOREN

#### *10.2.1 BILATERALE LOKALE NORMALISIERUNG*

Es soll erforscht werden, ob sich die lokale Normalisierung auch mit Hilfe des bilateralen Operators [9] verwirklichen lässt. Hier ergäbe sich die Möglichkeit, mit zwei einzelnen Parametern signifikante Detailverbesserungen zu erzielen.

#### *10.2.2 BILATERALE BILDPYRAMIDEN*

Auf Bildpyramiden [10], also Multiskalenanalysen basierende Filter erzielen mitunter beeindruckende Ergebnisse, wenn es darum geht, einzelne Detailstufen innerhalb von Bildern herauszustellen. Hier können die Details in jeder Auflösungsstufe, meist mittels einer nichtlinearen Verstärkung, herausgestellt oder unterdrückt werden. Da Laplace-Pyramiden auf der Gausspyramide basieren, stellt sich die Frage, ob sich auch bilaterale Pyramiden dazu eignen und auf thermographische Aufnahmen anwenden lassen.

Hier besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die einzelnen Detailstufen, etwa über adaptive Histogrammnormalisierung [11] zu verbessern.

### 10.3 RÄUMLICH-ZEITLICHES ZUSAMMENFÜGEN VON EINZELBILDERN

Als vorbereitende Datenaufbereitung für die im nächsten Abschnitt beschriebene zeitbasierte Auswertung der Sequenzen, wird daran gearbeitet, die einzelnen Bilder in einer dreidimensio-

nenalen Datenstruktur abzulegen. Die Idee hierbei ist, die Bilder eines Drohnenflugs so anzuordnen, dass jeder aufgezeichnete Bildpunkt sowohl räumlich als auch zeitlich adressiert werden kann. In der zeitlichen Ebene kann dann über die vorhandenen Daten interpoliert werden.

### *10.3.1 ENTFERNUNG DES HINTERGRUNDES*

Für das Matching von Merkmalen eines Rotorblattes muss zunächst der Hintergrund entfernt werden, da auch dieser Merkmale enthält, die das Ergebnis verfälschen. Um aus Einzelbildern das Flügelstück freizustellen, wurden verschiedene Segmentierungsalgorithmen ausprobiert. Vielversprechende Ergebnisse ließen sich mit Graphcut und Grab-Cut [12] erzielen.

### *10.3.2 FEATURE-EXTRAKTION*

Welche Auffälligkeiten und Merkmale („Features“) sich aus thermographischen Aufnahmen von Rotorblättern extrahieren lassen, ist Gegenstand weiterer Forschung. Hierbei ist von besonderem Interesse Features zu identifizieren, die invariant gegenüber begrenzten zeitlichen Sprüngen während des Aufheizens oder Abkühlens sind, beispielsweise SIFT [13] oder BRISC [14].

### *10.3.3 STITCHING*

David Lowe, auf den auch SIFT zurückgeht, beschreibt einen Algorithmus zum Stitching von Bildern aufgrund extrahierter Merkmale. Weitere Forschung soll evaluieren, inwiefern sich dieser Algorithmus für das räumlich-zeitliche Zusammenfügen von Einzelbildern eignet [15].

## **10.4 ZEITBASIERTE AUSWERTUNG DER MESSDATEN**

Die Trägheit der Aufwärm- und Abkühlvorgänge ermöglicht eine Auswertung von Wärmebildern auch über deren zeitliche Veränderung. Grundsätzlich ergeben sich dabei zwei Ansätze: Einerseits die Lock-In-Thermographie, andererseits die Puls- und Sprungantwort-Thermographie.

Die Lock-In-Thermographie verwendet dabei eine zyklische Anregung, wodurch nach einigen Zyklen ein Amplituden- und Phasenbild für die verwendete Anregungsfrequenz erzeugt werden kann. Das Verfahren ist bereits seit längerem in verschiedenen Anwendungen gängig, die Erzeugung einer zyklischen Anregung bei Rotorblättern im Feld stellt sich allerdings als schwer umsetzbares Problem dar. Ebenso sind die sinnvoll nutzbaren Frequenzen voraussichtlich sehr niedrig, wodurch sich unpraktisch lange Beobachtungszeiträume und damit Stillstandszeiten ergeben würden.

Die Puls- bzw. Sprungantwortauswertung ist ein relativ neues Feld der aktiven Thermographie. Sie ermöglicht, nach einem einzelnen Anregungsimpuls über einen darauffolgenden, kurzen Beobachtungszeitraum Informationen über innere Strukturen eines Bauteils zu gewinnen. Möglichkeiten der Auswertung finden sich z.B. in [19], [20] und [21] und bilden die Anregung für die in diesem Projekt durchgeführten Versuche mit der Sonne als Anregungsquelle.

Die Auswertung der gewonnenen Daten muss dabei angepasst werden, da die von der Kamera gesehene Umgebungs- und Bauteiltemperatur nicht als konstant oder vorhersehbar angesehen werden kann. Die Auswertung wurde daher auf Basis eines stark vereinfachten physikalischen Systemmodells in Form einer Kombination aus Exponential- und Hyperbelfunktionen versucht, wegen des Rechenaufwandes aber auf ein noch stärker vereinfachtes Modell aus einer oder mehrerer exponentieller Abklingfunktionen reduziert. In Verbindung mit einer Vorfilterung der Daten entlang der Zeit durch einen angepassten Waveletfilter konnten so gute Ergebnisse erzielt

werden. Während in den einzelnen Aufnahmen verschieden tiefe Strukturelemente zu verschiedenen Zeiten sichtbar sind, so werden diese im Bild der zeitbasierten Auswertung in ein Bild zusammengefasst. Als nützlicher Nebeneffekt werden störende Reflexe der Sonne fast vollständig unterdrückt.

Sollte im Rahmen eines Drohnenfluges keine Aufnahme von einem Bereich des Rotorblattes zu einem bestimmten Zeitpunkt im Aufheiz- oder Abkühlvorgang vorliegen, diese aber für das Verständnis des Sachverständigen nützlich sein, so können aus der zeitbasierten Auswertung Aufnahmen zu beliebigen relativen Zeitpunkten zurückgerechnet und interpoliert werden.

### 10.5 AUTOMATISIERTE SCHADENSKLASSIFIZIERUNG

Auf lange Sicht soll ein neuronales Netz trainiert werden, so dass es die Merkmale in den Rotorblattstrukturen eigenständig lokalisiert, identifiziert, detektiert und segmentiert. Dabei ist angedacht, dass ein Unsupervised-Learning-Verfahren verwendet wird, welches ohne genaue Beschreibung der Fehler selbständig herausfindet, welche Strukturen von Bedeutung sind. Um ein solches Netz trainieren zu können, müssen allerdings zunächst genügend Daten gewonnen werden.

Ein wesentlicher Gegenstand weiterer Forschung wäre demnach die Entwicklung und Evaluierung geeigneter Netzarchitekturen, die Generierung der notwendigen Trainings-, Test- und Validierungsdaten sowie das Trainieren des Netzes.

## LITERATURVERZEICHNIS

- [1] C. C. Ciang, J.-R. Lee, und H.-J. Bang, „Structural health monitoring for a wind turbine system: a review of damage detection methods“, *Measurement Science and Technology*, Bd. 19, Nr. 12, S. 12 2001, Dez. 2008.
- [2] B. F. Sørensen, „Fundamentals for Remote Structural Health Monitoring of Wind Turbine Blades - a Preproject“. Mai-2002.
- [3] Sørensen, „Improved design of large wind turbine blade of fibre composites based on studies of scale effects (Phase 1) - Summary Report“. Sep-2004.
- [4] P. Meinschmidt and J. Aderhold, "Thermographic Inspection of Rotor Blades," in 9. ECNDT 2006, Berlin (Germany), 2006.
- [5] WO 2010/051278 A1 vom 06.05.2010
- [6] <https://www.youtube.com/watch?v=hwpFlbKZC-k>  
min. 02:32 ff: „Betreiber von Windkraftanlagen haben die Möglichkeit sich über den Zustand ihrer Rotorblätter zu informieren.“  
min. 03:22 ff: „... gleichzeitig haben wir in der Kamera auch eine normale Fotokarte eingebaut, so dass uns die Fotos in hoher Auflösung im JPG-Format zur Verfügung stehen.“
- [7] Paris, S., Hasinoff, S. W., & Kautz, J. (2011). Local Laplacian filters: Edge-aware image processing with a Laplacian pyramid. *ACM Trans. Graph.*, 30(4), 68-1.
- [8] Vorgeschlagener Algorithmus Paris, S., Hasinoff, S. W., & Kautz, J. (2011). Local Laplacian filters: Edge-aware image processing with a Laplacian pyramid. *ACM Trans. Graph.*, 30(4), 68-1.
- [9] Tomasi, C., & Manduchi, R. (1998, January). Bilateral filtering for gray and color images. In *Computer Vision, 1998. Sixth International Conference on* (pp. 839-846). IEEE.
- [10] Adelson, E. H., Anderson, C. H., Bergen, J. R., Burt, P. J., & Ogden, J. M. (1984). Pyramid methods in image processing. *RCA engineer*, 29(6), 33-41.
- [11] Zuiderveld, K. (1994, August). Contrast limited adaptive histogram equalization. In *Graphics gems IV* (pp. 474-485). Academic Press Professional, Inc..
- [12] Nur Grabcut, Graohcut wegRother, C., Kolmogorov, V., & Blake, A. (2004, August). Grabcut: Interactive foreground extraction using iterated graph cuts. In *ACM transactions on graphics (TOG)* (Vol. 23, No. 3, pp. 309-314). ACM.
- [13] Lowe, David G. "Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints." *International Journal of Computer Vision*. Volume 60, Number 2, pp. 91–110.
- [14] Leutenegger, S., Chli, M., & Siegwart, R. Y. (2011, November). BRISK: Binary robust invariant scalable keypoints. In *Computer Vision (ICCV), 2011 IEEE International Conference on* (pp. 2548-2555). IEEE.

- 
- [15] Brown, M., & Lowe, D. G. (2007). Automatic panoramic image stitching using invariant features. *International journal of computer vision*, 74(1), 59-73.
- [16] Andrew G. Dutton et al. (2002). Acoustic Emission Monitoring of Small Wind Turbine Blades. *Journal of Solar Energy Engineering*, Januar 2002
- [17] R.A. Tomlinson, G.C. Calvert (2004). Industrial Applications of Thermoelastic Stress Analysis. Trans Tech Publications, Switzerland, Applied Mechanics and Materials Vols. 1-2 (2004) pp 165-170
- [18] D. Sage, M. Unser, "Teaching Image-Processing Programming in Java," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 20, no. 6, pp. 43-52, November 2003.
- [19] Daniel L. Balageas\*, Jean-Michel Roche\*\*, „Common tools for quantitative pulse and step-heating thermography - Part I: theoretical basis“.
- [20] by J.-M. Roche\* and D. Balageas\*\*, „Common tools for quantitative pulse and step-heating thermography - Part II: experimental validation“.
- [21] X. Maldague, S. Marinetti, *Pulse Phase Thermography*, University Laval, Quebec City, P. Que., Canada G1K7P4
- [22] C. Dollinger, N. Balaesque, M. Sorg, M., G. Goch, "Thermographic measurement method for turbulence boundary layer analysis on wind turbine airfoils", *AWEA Windpower 2014 Conference and Exhibition*, Las Vegas, USA. 5.-8.5.2014.

## **Impressum**

Internal Report 18-01

ISSN: 2197-6953

2. Auflage, 08.03.2018

© Institut Informatik, Hochschule Ruhr West